

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年1月1日 星期二	气候	晴	气温	8-22℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 待工人数 300人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	已完成并网发电27.6MW, 所有工序已完成, 进入消缺整改阶段. 今日元旦节工人集体放假.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王辉林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建