

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年01月29日 星期二	气候	降雨	气温	3-6℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 0人 施工机械动态: 0台		材料进场、取样见证、合格情况			
施工进度情况	雨天暂无人施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

