

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年01月30日 星期二	气候	降雨	气温	3-5℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 42人					
施工机械动态: 机械6台					
施工进度情况 施工部位	一、分区桩基浇筑11根, 组中接地43组, 成套支架安装6组. 二、分区桩基浇筑92根, 组中接地13组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

