

# 监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年2月2日 星期五	气候	阵雨	气温	4-10°
监理人员动态:	2人				
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	0台				
施工进度情况	T100组中接地21组脚手架安装22组, T60支架发装6组。 T107桩基沉降72根。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建