

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年2月27日 星期二	气候	晴	气温	15-23℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 26人 施工机械动态: 2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	T67组件安装, T123桩基浇筑150根				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

