

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年2月28日 星期三	气候	晴	气温	18-26℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 29人					
施工机械动态: 2台					
施工进度情况	767组件安装, 112块桩基浇筑 162根				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

