

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年2月2日 星期六	气候	晴	气温	2-11℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 机械5台					
施工进度情况 施工部位	组串接地59, 成套支架安装15组, 组件安装9组, 桩基浇筑138根.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

