

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年2月5日 星期二	气候	晴	气温	2-10℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 2台					
施工进度情况 施工部位	T78组串接地15组, T77组件安装23组, T126、T128木屋基浇筑 分别为32.56个。T60成套支架安装4组。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建