

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018 年 2 月 7 日 星期三	气候	多云	气温	4-14℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	2台				
施工进度情况	T78光伏电缆敷设; T77组件安装 8组; T128桩基浇筑5根 T60成套支架 8组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

