

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年2月8日 星期四	气候	多云转阴	气温	7-16℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 2台					
施工进度情况	T77光伏电缆敷设, T60组件安装15组, T60成套支架安装5组, T126桩基浇筑68个.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

