

# 监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

|              |                                          |                 |      |    |        |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期           | 2018年3月1日 星期四                            | 气候              | 晴    | 气温 | 16-29℃ |
| 监理单位动态: 2人   |                                          | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 49人 |                                          |                 |      |    |        |
| 施工机械动态: 2台   |                                          |                 |      |    |        |
| 施工进度情况       | T123桩基浇筑124根, T67组件安装, T60组件安装, T126组件安装 |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题      |                                          |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果   |                                          |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他      |                                          |                 |      |    |        |
| 记录人          | 王峰村                                      |                 | 总监签阅 |    |        |

