

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年3月2日 星期五	气候	晴	气温	19-27℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 57组					
施工机械动态: 1台					
施工进度情况 施工部位	T124桩基浇筑 112根; T17支架安装; T60 组件安装, T126 组件安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

