

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年3月29日 星期四	气候	晴	气温	18-29℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 组件安装: 568/8, 569/14, 570/10, 572/11, 560/3, 543/20, 564/15, 567/1 2. 成套支架: 568/17, 569/4, 570/15, 572/1, 558/2, 560/7, 567/1 3. 光伏电缆敷设: 560/29 4. 桥架安装: 568/4, 560/5, 565/18, 567/1				
检查发现的问题	5. 低压电缆敷设: 563/10, 573/6, 566/2, 565/17, 567/2 6. 光伏电缆接线: 563/120, 573/82, 566/62, 565/88, 567/10 7. 组件插接: 566/2, 567/15 8. 低压电缆接线: 568/10, 571/12, 571/17, 573/10, 566/3, 565/17, 567/1 9. 逆变器安装: 567/1, 566/2, 565/8				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建