

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光		日期	2018年3月5日 星期二	气候	多云	气温	16-28℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 98人 施工机械动态: 2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	T122桩基浇筑80根, T121桩基浇筑46根, T67支架安装 T69支架安装, T125组件安装, T126组件安装						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王峰林			总监签阅			

