

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年3月7日 星期三	气候	多云	气温	17-20℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 86人					
施工机械动态:					
施工进度情况	T67支架安装, T69支架安装, T105组件安装, T106组件安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

