

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月6日 星期一	气候	多云	气温	14-19℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位	1. 3/6: 新增地块 112个, 538/72个				
进度情况	2. 浇筑: 新增地块 75根, 538/61根				
	3. 支架安装: LM29/69				
	4. 组件安装: LM29/89				
	5. 其余主要进行电气消缺或支架组件消缺				
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王辉林		总监签阅		

