

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	18-28℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	133人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 3186: 新增地坎 91个, 538/52个				
进度情况	2. 浇筑: 新增地坎 172根, 538/96根				
	4. 支架安装: GQ 9154, LM 29/51				
	5. 组件安装: LM 29/21, GQ 918				
	6. 其余主要进行电气消缺或支架组件消缺				
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建