

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018 年 4 月 2 日 星期 一	气候	多云	气温	20-30℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 109人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 组件安装: 568/11, 560/3, 565/3, 561/22, 573/8, 573/1 2. 成套支架: 568/16, 560/3, 565/3, 561/22, 573/8, 571/1 3. 光伏电缆敷设: 568/20, 569/30, 563/30, 573/6, 566/12, 565/72				
检查发现的问题	567/12, 570/1 4. 桥架安装: 569/11, 561/2, 566/1, 570/1 5. 低压电缆敷设: 568/3, 561/7 6. 光伏电缆接线: 569/30, 572/20, 563/26, 573/15 7. 组件插接: 568/38, 572/57, 571/54, 563/18, 573/19 8. 低压电缆接线: 568/9, 570/1, 572/12 9. 逆变器安装: 568/5				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建