

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月25日 星期三	气候	多云	气温	20-26℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	168人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 地桩浇筑: 升压站/84				
进度情况	2. 支架安装: LM12/7, GQ9/47, GQ10/15, 养鸡场/20, T58/2, T74/2				
	3. 组串安装: LM12/5, GQ10/5, T58/2				
	4. 主网接地: 养鸡场/100米, GQ10/60, T75/23				
检查发现	5. 组串接地: 养鸡场/20, LM6/56, T75/15				
的问题	6. 其余主要进行电气消弧或支架组件消弧				
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

