

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月28日 星期六	气候	多云	气温	11-29°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	100人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 桩基浇筑: 无有地块/80根				
进度情况	2. 支架安装: 103/32, X1-2/12, 174/8				
	3. 组件安装: X03/4, X1-2/4, GQ9/71, GQ10/29				
	4. 逆变器安装: GQ9/30				
	5. 组件连接: GQ9/102				
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

