

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018 年 4 月 3 日 星期二	气候	多云	气温	20-30℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 125人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 组件安装: 568/17, 565/17, 561/40, 573/5 2. 成套支架: 568/20, 569/10, 565/18, 561/13, 573/13 3. 光伏电缆敷设: 563/20, 561/16				
检查发现的问题	4. 低压电缆敷设: 561/8 5. 光伏电缆接头: 512/40, 563/22, 561/32 6. 组件插接: 568/7 7. 低压电缆接头: 568/2, 572/16 8. 逆变器安装: 563/3				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建