

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月7日 星期六	气候	多云	气温	7-20℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	39人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 浇筑: 新增地梁 7 根 2. 架架安装: 561/15 3. 组架安装: 561/13				
检查发现的问题	4. 光伏电缆敷设: 561/90 5. 低压电缆敷设: 565/7 6. 光伏电缆接线: 561/90, 565/44, 513/37 7. 低压电缆接线: 565/7, 513/7 8. 逆变器安装: 564/10 9. 组件排接: 561/30, 565/44, 513/37				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建