

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年5月11日 星期五	气候	多云	气温	21-29℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	19人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 支架安装: 775/15 2. 组件安装: 178/15				
进度情况					
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王辉林	总监签阅			

