

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年9月15日 星期二	气候	晴	气温	24-34.0
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 支架安装: T75/19				
进度情况	2. 组件安装: T75/13				
	3. 组件接地: T75/24				
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

