

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年5月18日 星期五	气候	晴	气温	15-39℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	19人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 地桩浇筑: 1-5楼/52				
进度情况	2. 支架安装: 779/4 3. 组件事安装: 1-5楼/4				
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

