

工程名称: 森: 茂 16# 工地 35111 线路送变电工程

日期	18 年 1 月 4 日 星期 四	气候	雪	气温	-10--3℃
材料进场、取样见证、合格情况:					
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态:					
进度情况 施工部位	无施工 (下雪) 今日召开监理周例会				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
或其他协调内容					