

监 理 日 志

工程名称: 新源和村14#工地35KV线路

日期	2018年1月5日	星期五	气候	阴-雪	气温	-10°--14°
监理单位动态:	2/1- 材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:	2/1- 无					
施工机械动态:	无					
进度情况 施工部位	无施工 (阴.雪天气)					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
或其他 协调内容	无					
记录人	刘小江	王亚南	总监签阅			王全义