

监 理 日 志

工程名称: 泰江公路西14#工地351m线路送电工程

日期	18年1月13日	星期	二	气候	晴	气温	-7-6℃
监理单位动态:	2						
施工方人员动态:	管理4人 施工22人 22						
施工机械动态:	钩机1台, 货车1台.						
施工进度情况 施工部位	1. 15# 16# 基础完成. 2. 1#-22# 塔材、穿线器开始安装. 3. 冬季安全施工培训.						
检查发现的问题	A. 监理线路巡视, 发现的问题: 1. 穿线器漏装. 2. 塔材漏装 (补装) 3. 接地线未装. 照图 整改限期整改.						
处理措施、意见、结果	限期整改.						
或其他 协调内容							
记录人	孔德田			总监签阅	王金波		