

监 理 日 志

工程名称: 在111路14#工地35KV线路迁改工程

日期	18年1月21日 星期 12	气候	多云	气温	-2-12℃
监理单位动态: 孔德同 总	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 管理 2人					
施工机械动态: —					
施工进度情况	施工协调中 资料整理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孔德同	总监签阅	王敏		



监 理 日 志

工程名称: 泰州新港集团海陵#2地 55KV送出线路		气候	气温	-4℃-8℃
日期	2018年01月22日 星期二		阴.雾	
监理单位动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:	管2人 监2人			
施工机械动态:				
施工进度情况	施工协调中 整理资料			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无			
协调内容或其他	无			
记录人	孙沐阳	总监签阅	生金义	

