

# 监 理 日 志

|                             |                                         |    |                 |     |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 工程名称: 武泥后村新园沟14#地35KV线路迁改工程 |                                         | 气候 | 12月             | 气温  | 15-22 |
| 日期                          | 2018年4月15日 星期一                          |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 监理人员动态: 2人                  |                                         |    |                 |     |       |
| 施工方人员动态: 管理人员4人、施工员20人      |                                         |    |                 |     |       |
| 施工机械动态: 绞磨1台、压接机1台、货车1台     |                                         |    |                 |     |       |
| 施工进度情况                      | 1. 1#塔电缆接线。<br>2. 14#、15#、13#安装防盘帽、防松帽。 |    |                 |     |       |
| 检查发现的问题                     | 无                                       |    |                 |     |       |
| 处理措施、意见、结果                  | 无                                       |    |                 |     |       |
| 协调内容或其他                     | 无                                       |    |                 |     |       |
| 记录人                         | 刘定 孙树国                                  |    | 总监签阅            | 王金子 |       |

