

监 理 日 志

工程名称: 河南森泥西14#工地 35kV线路送电工程

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	15-29
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 4人, 监理: 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	范家庄光伏电站并网, 测试箱变, 送电。				
检查发现的问题	1. 1402 5#汇流箱接地电阻小。 2. 1406 4#汇集箱接地电阻小。 3. 1408 断路器, 铜鼻子绝缘皮过长。				
处理措施、意见、结果	要求, 现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	杜... 孔德田	总监签阅			

