

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月7日 星期一	气候	晴	气温	12~20
监理单位动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 艺术家工地消缺 2. 今日出钢筋45根 46. =次 3. 今日电箱检查无问题 32 =次				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孔林国		总监签阅	[Signature]	

