

# 监 理 日 志

工程名称: 新沂禹州梨园沟14#工地35KV线路送出工程

|                        |                                         |    |                 |     |       |
|------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期                     | 2018年3月5日 星期一                           | 气候 | 阴晴              | 气温  | 2~10℃ |
| 监理人员动态: 2人             |                                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态: 管理人员3人, 施工员4人 |                                         |    |                 |     |       |
| 施工机械动态:                |                                         |    |                 |     |       |
| 施工进度情况                 | 14#基坑清坑, 模板拼接已.                         |    |                 |     |       |
| 检查发现的问题                | 14#基坑西南西北角尺寸不够, 已责令整改.<br>16#基坑周围无警示标志. |    |                 |     |       |
| 处理措施、意见、结果             | 已要求整改                                   |    |                 |     |       |
| 协调内容或其他                |                                         |    |                 |     |       |
| 记录人                    | 孔庆国                                     |    | 总监签阅            | 王全友 |       |

