

监 理 日 志

工程名称: 新沂市新安镇14#工地35KV线路改造工程

日期	2018年3月6日 星期二	气候	雨	气温	3°-8°
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	14#基础模板整改, 8# 协调 今日召开监理周例会, 会议纪要1次, 联系单29次, 整改单				
检查发现的问题	2次. 8#模板被破坏, 整改				
处理措施、意见、结果	按标准要整改.				
协调内容或其他					
记录人	孔沐阳	总监签阅	王金文		

