

监 理 日 志

工程名称: 森沅五洲11"工地35KV线路改造工程

日期	17年10月26日 星期日	气候	晴	气温	10-25℃
监理单位动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员5人 施工队10人				
施工机械动态:	吊车1台 挖机1台 三轮1台				
施工进度 部位	11"基础拆模 9"基础放线 1#-2#方坑定位。 22"基础挖土完成 8"基础反模				
检查发现的问题	1. 坑内有自集雨水方未清除。				
处理措施、意见、结果	即时整改。				
协调内容 或其他					
记录人	李.小.虎	总监签阅			