

监 理 日 志

工程名称: 永济县14#地3510线路改造工程

日期	11年11月19日 星期日	气候	阴	气温	1-5℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 监理 6人 施工 2人 20人					
施工机械动态: 402L 2台 3台 2台					
施工进度情况	4# 友程 17# 浇筑 (2条腿) 20# 开挖中。 24# 25# 开挖结束				
检查发现的问题	17# 挖开有偏压。坑底有剩余土方未清理干净。 与旧路差不重合。责令整改。				
处理措施、意见、结果	已现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	李、小、兵		总监签阅		