

# 监 理 日 志

工程名称: 有明港叶16"工程300代站及水工程

|                          |                                                                    |      |   |    |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|----|------|
| 日期                       | 17年12月1日 星期六                                                       | 气候   | 晴 | 气温 | 0.12 |
| 监理单位动态: 2                | 材料进场, 取样见证, 合格情况:                                                  |      |   |    |      |
| 施工方人员动态: 监理员 6, 施工人数 39人 |                                                                    |      |   |    |      |
| 施工机械动态: 钩机 1台 卸土机 1台 轮吊  |                                                                    |      |   |    |      |
| 施工进度情况                   | 6"基础桩塔, 20"基础回填, 23"管筑桩工<br>28"沉筑完中。                               |      |   |    |      |
| 检查发现的问题                  | 1. 28"<br>桩坑内有未清的石块, 田用无型或圆桩。<br>桩坑内有碎石未回填, 安全帽无正正确配戴。<br>现场已责令整改。 |      |   |    |      |
| 处理措施、意见、情况               | 现场已责令整改。                                                           |      |   |    |      |
| 协调内容或其他                  |                                                                    |      |   |    |      |
| 记录人                      | 朱小志                                                                | 总监签阅 |   |    |      |