

监 理 日 志

工程名称: 森源西14#工地35kV线路送电工程

日期	<u>17年12月6日 星期三</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>-1-14℃</u>
监理单位动态: <u>1</u>	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: <u>管理3人 施工2人</u>					
施工机械动态: <u>货车1辆</u>					
施工进度情况	<u>12#组塔.</u>				
检查发现的问题	<u>12#组塔过程中.</u> <u>1. 有安全帽没正确佩戴现象</u> <u>2. 警戒线施放不到位.</u> <u>现场责令整改</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已整改</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>姜. . . 志</u>	总监签阅			