

监 理 日 志

工程名称: 森江油料14"埋地3514我路送水工程

日期	11年12月9日 星期六	气候	晴	气温	-1-9℃
监理单位动态:	1	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	管理6人 施工22人				
施工机械动态:	泵车1辆				
施工进度情况	17"组塔完毕, 18"组塔 -				
检查发现的问题	材料与初检之间连接 有偏差 (塔架预留孔与塔地脚预留孔有偏差, 整改)				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李...志	总监签阅			