

监 理 日 志

工程名称:

日期	17 年 9 月 13 日 星期三	气候	晴	气温	12 - 27℃
监理单位动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 10# 塔坑运输材料. 2. 钢筋笼焊接. 3.				
检查发现的问题	1. 正确配戴安全防护用品。(安全帽、安全带) 2. 运输车辆驾驶员防滑落石块, 造成机械损伤.				
处理措施、意见、结果	已责令现场整改.				
协调内容 或其他					
记录人	王 小 明	总监签阅			