

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 06 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10-21℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视箱逆变基础开挖;现场未拉设警戒线及安全警示牌,要求施工方做好安全防护措施,注意施工安全。对已经开挖的区域要求四周拉起警戒线,防止坠落。开挖符合规范及设计要求。 2、了解熟悉图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司	箱逆变基础坑基开挖施工,已完成三个基础
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		黄崇洋
记 录 人: 黄崇洋		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

