

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 10 月 13 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 6-17℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

|                            |                                                               |                      |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、与业主方、总包方一起查看施工路面是否符合施工条件，及商议箱逆变区域排污管道改道事宜。<br>2、因路面原因现场未施工。 |                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                       | 施 工 内 容 及 进 度        |  |
|                            | 甘肃海霖<br>电力工程<br>有限公司                                          | 现场未施工                |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                               |                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                               | 黄崇洋                  |  |
| 记录人:黄崇洋                    |                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |  |