

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -10-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视施工人员对监理初检所提出问题的整改情况, 部分已整改。 3. 巡视厂房加固防腐漆的涂刷工作, 符合吉利厂要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	一、施工人员、机械统计: 施工人员: 9 人; 二、电气安装工作量: 1) 质检、消缺。 三、厂房加固 涂刷防腐漆
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

