

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -10-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视施工现场, 现场施工人员对我方监理所提出的问题做整改工作。对未固定盖板的进行固定。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1、4 人对光伏区做整改工作。 2、厂房加固未施工。	
约 其 它 事 项			
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:			

