

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 03 月 20 日

天气: 阴

星期: 二

气温: -1--7℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场安全, 无工人在现场。 2. 整理监理资料。 3. 查阅施工图纸及其规范要求。 4. 检查施工过程质料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	无施工人员
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 杨铃铃	
记录人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		