

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 03 月 24 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 2--18℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场安全, 要求施工人员佩戴安全帽。 2. 查阅施工图纸及其规范要求。 3. 检查施工过程资料。 4. 与业主方沟通协调监理延期联系单相关事宜。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司  山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 施工人员 2 人, 接地线焊接, 汇流箱接线。
约 其 它 事 项	戚总巡视现场指导工作	
本日现场监理人员	李锋伟 杨铃铃 郭云强	
记录人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		