

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 03 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 0-6℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场安全及临时用电安全, 一切在可控范围内。 2. 查阅施工图纸学习规范要求, 以便更好地进行管理项目。 3. 检查更换后的夹具安装效果如何, 整体来说支架安装与年前相比, 整齐较多。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间更换夹具, 支架安装。 2. 物流车间接地消缺焊接。 3. 施工人员: 9 人
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 杨铃铃 郭云强	
记录人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		