

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 28 日
星期: 三
工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

天气: 晴
气温: 2-15℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视，检查现场安全，在可控范围内。
2. 接地焊接过程中，要求施工单位焊接完成，焊渣要清理干净，做好防腐措施，现场已按要求进行整改施工。
3. 现场巡视对部分支架安装进行抽查，符合规范要求。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

- 甘肃海霖
电力工程
有限公司
1. 物流车间东面更换夹具，支架安装完成，西面更换夹具，进行支架安装。
2.