

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 30 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 5-21℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场安全发现, 组件搬运过程中施工人员未佩戴安全帽, 现场已要求整改并已按要求整改。 2. 部分施工人员中途休息时, 坐在光伏组件上, 现场已严重警告施工单位, 并要求施工单位不得在光伏组件上随意踩、踏、坐等有损组件的行为, 现场已整改。 3. 巡视现场, 接地电缆沟深度不符设计要求, 现场已要求进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 物流车间东面屋顶组件安装。 2. 1#、2#、5#、6#箱逆变接地消缺整改。 3. 施工人员: 9 人
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 郭云强
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

