

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 06 日

天气: 阴

星期: 二

气温: -1--5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场安全, 屋顶无防护栏, 无工人在现场。 2. 检查施工临时用电安全。 3. 检查整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	无施工人员	
约 其 它 事 项			
本日现场监理人员		李锋伟 杨铃铃	
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:			